


- geschnitten**
 Ansicht
 Projektion
 Klappung
 verdeckt
 bereits entfernt
 rekonstruiert
 Wandschubbruch
 Befundnr.
 Maßangaben in cm.
 Graue Linien: nicht zugänglich/messbar.
- Abkürzungen:**
 A Andruskreuz
 B Balken
 Bz Bundeszeichen
 Fb Fußband
 KB Köhlbalken
 Kb Kopfband
 M Mauerlatte
 mod. modern
 P Platte
 R Rähm
 Ri Riegel
 Rsp Reparaturstück
 S Schwelle
 Sb Stiegband
 Sp Spanner / Büfen
 SR Spannriegel
 St Ständer / Stütze
 Str Strobe
 StS Stuhlsäule
 U Unterzug
 UZ Überzug
 W Wechsel
 Z Ziegel
 Za Zange
 ZB Zerbalken

- Phase 1 (bis Ende 17.Jh.)
- Phase 2 (18.Jh.)
- Phase 3 (1.Hälfte 19.Jh.)
- Phase 4 (2.Hälfte 19.Jh.)
- Phase 5 (1.Hälfte 20.Jh.)
- Phase 6 (ab Mitte 20.Jh.)
- unklar / nicht einsehbar

(1.29)
Raum 18-20.Jh.
Abgetrieben



0 1 2 3 4 5 m

Widmann-Palais / Altes Landratsamt
 Lange Zeile 10, 85435 Erding (Obb.)
Baualtersplan Grundriss Obergeschoss ca. M 1:50
 auf Grundlage der Untersuchung vor Ort und Archivrecherchen
 Dez.2015-Jan.2016
 Planungslage: Architekturbüro Richard Falterer, Erding.
 Planungslage nicht verformungsgerecht, daher Unstimmigkeiten in Wandflächen und
 Mauerstärken möglich, Oberarbeitung mit eigenen Ergänzungen (schematisch) und
 Entropfung der historischen Ausstattung.
 Dr. V.Hinz + Dipl.-Ing. S.Franz, Triviatstr. 5a, 80637 München

04.April 2016